

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

d'imprimé: ZA13761854 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25008272 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive 14/12/2025 (marque minimale atteinte) (ARG, ARD) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE tambour usé (AVG, ARD, ARG, AVD) Contre-visite 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable (ARD) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (C) S031Z123 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou N° D'AGRÉMENT : manifestement défectueux (AV) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection **AUTO CONTROLE 31** (9) RAISON SOCIALE: fortement défectueux ou manquant (G, D) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un ZAC GAROSSOS (3) COORDONNÉES: feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les 31700 BEAUZELLE exigences (G, D) Tel: 05.61.42.27.81 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARG) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (AVG, AVD) 031Z1541 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE N° D'AGRÉMENT : SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) SIGNATURE: 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS: Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR) 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (C) IDENTIFICATION DU VÉHICULE 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation l'échappement EL-386-VH (F) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre 11/08/2020 01/07/2007 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la Marque Désignation commerciale MERCEDES BENZ CLASSE GL route (AV) **DEFAILLANCES MINEURES:** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WDC1648281A292500 VP 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD) Type/CNIT Énergie 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal MMB89V41H223 GO 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif Document(s) présenté(s) Attention il existe une suite à cette page du procès verbal Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules. (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT ARRIERE 234594 D Ripage (-8 à +8m/km)-12.5m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 1% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 8% Forces verticales 1341daN 1121daN PROCÈS-VERBAL Nº : DATE: Frein de service N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : Force de freinage: 521daN 546daN 394daN 395daN Déséquilibre (<20%): 5% 1% Force de freinage (efficacité): 394daN 521daN 546daN 395daN

Taux d'efficacité global (≥50%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

Frein de stationnement

75%

Taux d'efficacité (≥18%): 23%

-4.0%

-1.5%

-4.0%

-0.9%



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

d'imprimé : ZA13761855

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S0317123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1541

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays EL-386-VH (F)

Date d'immatriculation 11/08/2020

Date de 1^{ère} mise en circulation 01/07/2007

Marque MERCEDES BENZ Désignation commerciale

CLASSE GL

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDC1648281A292500

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

MMB89V41H223

GO

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

234594

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25008272

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13761854

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, ARD, ARG, AVD)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV, AR)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/12/2018 : 141283km / 22/06/2020 : 150626km / 30/06/2020 : 151318km / 25/11/2022 : 201820km /

Attention ce procès verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km)-12.5m/km

Dissymétrie suspension (≤30%) 1% 8%

Forces verticales 1341daN Frein de service

Force de freinage: 546daN 394daN 395daN 521daN Déséquilibre (<20%): 5% 1% Force de freinage (efficacité): 521daN 546daN 394daN 395daN

Taux d'efficacité global (≥50%): 75% Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 23%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4.0% -4.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -0.9% -1.5% D

1121daN