



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639273237

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 03/07/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26039494
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 02/09/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S0135485
--

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN ST VICTORET

(3) COORDONNÉES : tel. : 0442889964 3/10 AV de l'Europe .3700 MARGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 01351572 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays EN-067-SZ (F)	Date d'immatriculation 28/06/2017	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 28/06/2017
--	--------------------------------------	--

Marque PEUGEOT	Désignation commerciale BOXER
-------------------	----------------------------------

(1) N° dans la série du type (VIN) VF3YC2MFB12E53453	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
---	------------------------------------	---------------

Type/CNIT N10PGTCT064A193	Énergie GO
------------------------------	---------------

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice
--

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 21915

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :
---	--------

Défaillance(s) majeure(s)
2.1.3.g.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré, AVG,AVD.
4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AVG.
4.4.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVG.
8.1.1.b.2. SYSTEME DE REDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestation modifiée d'une manière néfaste au niveau de bruit
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG,ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

21/06/2021 : 5359km / 02/06/2022 : 8214km / 16/06/2023 : 11472km /
04/06/2024 : 15200km / 12/06/2025 : 18309km /

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-1.3m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		0%		6%
Forces verticales :		1308daN		795daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	411daN	421daN	262daN	267daN
Déséquilibre (<20%):		3%		2%
Forces de freinage (efficacité) :	411daN	421daN	262daN	267daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):		64%		
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)		-1.3%		