# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619362**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/04/2026 | 26003368 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1469

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FY-265-DP (F) | 26/03/2021 | 26/03/2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFB00767148629 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVPC98U164 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

123789

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente (AVD, AVG)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
21/04/2026 : 123788km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -3.6m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 6% | | 12% | |
| **Forces verticales** | 872daN | | 577daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 318daN | 328daN | 189daN | 208daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 10% | |
| Force de freinage (efficacité): | 318daN | 328daN | 189daN | 208daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 71% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 21%

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.2% | -0.8% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% |

**FY-265-DP**

CT : 20/06/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF1RFB00767148629

N° d'imprimé : **ZA14619362**

S031Z123
26003368
XXXXXXX