

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13760932**

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 02/10/2025 | 25007858 |

| |
|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
| Défavorable pour défaillances majeures |

| |
|---|
| (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|---|

| |
|---|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
| 01/12/2025 |

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

| |
|------------------------------------|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
| Contre-visite |

DEFAILLANCES MINEURES :

| |
|--|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
| N° D'AGRÉMENT : S031Z123 |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 |
| (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81 |

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
21/04/2023 : 97144km / 15/04/2025 : 165319km /

| |
|---|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
| N° D'AGRÉMENT : 031Z1522 |
| SIGNATURE : |

| |
|---|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation |
| FF-554-SK (F) 25/04/2019 25/04/2019 |
| Marque Désignation commerciale |
| CITROEN C3 |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre |
| VF7SXHNPSKT590696 M1 VP |
| Type/CNIT Énergie |
| M10CTRV066J485 ES |
| Document(s) présenté(s) |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice |

| |
|-------------------------------|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
| 175198 |

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| |
|---|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE : |
| N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : |

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|---|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | -1.8m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 3% | | 3% | |
| Forces verticales | 727daN | | 449daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 246daN | 238daN | 162daN | 156daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité): | 246daN | 238daN | 162daN | 156daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 68% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 24% | | | |
| Emissions à l'échappement | | | | |
| CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.08 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.012 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -2.6% | -2.2% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -4.0% | -4.0% | | |

FF-554-SK

CT

01/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SXHNPSKT590696

N° d'imprimé : ZA13760932

S031Z123
25007858
XXXXXXX