

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619511**

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique | (3) DATE DU CONTRÔLE 28/04/2026 | N° DU PROCÈS-VERBAL 26003514 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|

| |
|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
| Défavorable pour défaillances majeures |

| |
|---|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
| 27/06/2026 |

| |
|------------------------------------|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
| Contre-visite |

| |
|--|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
| N° D'AGRÉMENT : S031Z123 |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 |
| (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81 |

| |
|---|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
| N° D'AGRÉMENT : 031Z1352 |
| SIGNATURE : |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1^{ère} mise en circulation |
| FX-865-RT (F) | 17/04/2024 | 09/03/2021 |
| Marque | Désignation commerciale | |
| RENAULT | KANGOO | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
| VF1WF000866850066 | N1 | CTTE |
| Type/CNIT | Énergie | |
| N10RENTA769110 | GO | |
| Document(s) présenté(s) | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | |

| |
|-------------------------------|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
| 124132 |

| | |
|---|--------|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : |
| N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : | |

FX-865-RT

CT

27/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1WF000866850066

N° d'imprimé : ZA14619511

S031Z123
26003514
XXXXXXX

| |
|--|
| (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
| DEFAILLANCES MAJEURES : |
| 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement |
| DEFAILLANCES MINEURES : |
| 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG) |
| 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse (ARD) |
| 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, D, ARG) |
| 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD) |
| 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D) |
| Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/09/2025 : 114237km |

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------|----------------|----------|
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | |
| | AVANT | | ARRIÈRE | |
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | +1.6m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 0% | | 12% | |
| Forces verticales | 881daN | | 534daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 315daN | 299daN | 186daN | 195daN |
| Déséquilibre (<20%): | 6% | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité): | 315daN | 299daN | 186daN | 195daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 70% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 21% | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -1.0% | -1.5% | | |