

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances critiques (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 27/10/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **AUTO CONTROLE 31** (9) RAISON SOCIALE: ZAC GAROSSOS (3) COORDONNÉES: 31700 BEAUZELLE Tel: 05 61 42 27 81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLE 031F1384 N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE . IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays en circulation AZ-262-GY (F) 01/09/2010 01/09/2010 Désignation commerciale Marque FORD FIESTA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WF0JXXGAJJAM22706 VP Type/CNIT Énergie M10FRDVP0013256 GO Document(s) présenté(s)

(3) DATE DU CONTRÔLE 27/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25008596

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES CRITIQUES:

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES: Corde visible ou endommagée (AVG. AVD)

DEFAILLANCES MAJEURES:

1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS): Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

2.2.1.a.2. ÉTAT DU VOLANT : Mouvement relatif entre le volant et la colonne

2.2.2.a.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION : Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences (G)

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou

manifestement défectueux (AR) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEU)

DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE): Catadioptre défectueux ou endommagé: fonction réfléchissante affectée (ARD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARG, ARD)

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES:

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG, AVD, AVG, ARD)

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

301119

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un

commissaire-priseur ou un huissier de justice

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº .

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT D G D Ripage (-8 à +8m/km)+0.4m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 3% 8% Forces verticales 724daN 430daN Frein de service Force de freinage: 269daN 237daN 193daN 226daN Déséquilibre (<20%): 12% 15% Force de freinage (efficacité): 269daN 237daN 193daN 226daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 24%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.2% -2.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%

Taux d'efficacité global (≥50%):

ARRTERE

80%

N° DU PROCÈS-VERBAL

25008596



PROCÈS-VERBAL

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

27/10/2025

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLI

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEU 031F1384

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation 01/09/2010

Date de 1^{ère} mise en circulation 01/09/2010

Marau FORD Désignation commerciale FIESTA

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre

WF0JXXGAJJAM22706

Énergie

VP

Type/CNIT M10FRDVP0013256

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

301119

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13585644

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou

élément endommagé (D)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières,

serrures ou gâches détériorées (AVD)

6.2.4.a.1. PLANCHER: Plancher détérioré (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/10/2018: 165926km / 05/10/2020: 197587km / 28/09/2022: 242126km / 23/09/2024: 281068km /

Attention ce procès verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km) +0.4m/km

Dissymétrie suspension (≤30%) 3% 8% 724daN 430daN

Forces verticales Frein de service

Force de freinage: 269daN 237daN 193daN 226daN Déséquilibre (<20%): 12% Force de freinage (efficacité): 269daN 237daN 193daN

Taux d'efficacité global (≥50%): 80% Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 24%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.2% -2.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%

D

226daN

15%