VTAIRE CONTROLL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177852

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE 16/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2577852

Contrôle volontaire Partiel

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

AIRE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation N° Immatriculation Date d'immatriculation GG-675-YY (F) 16/06/2022 16/06/2022 Genre Туре Marque PEUGEOT N10PGTCT182P308 CTTE N° dans la série du type Energie VF3YDBPFC12V04375 Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale 97380 BOXER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

TAIRE CONTRÔLE VOLONTA

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- 7 AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G. D)

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

2 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou

élément endommagé (ARG, ARD) 3 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, VTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE serrures ou gâches détériorées (AVD)

4 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

TRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE

NTRÔLE

	AVANT		ARRIERE	
SIEVO	G	D	G 🛌	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		4%	
Forces verticales	1322daN		952daN	
Frein de service				
Force de freinage:	435daN	418daN	305daN	327d
Déséquilibre (<20%):	4%		7%	
Force de freinage (efficacité):	435daN	418daN	305daN	327d
Taux d'efficacité global (=50%):	65%			
Frein de stationnement	Taux d'ef	ficacité	(=18%): 1	.8%
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	+0.6%	+1.7%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+1.2%	-3.6%		