## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13976161 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/11/2025 25009272 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.1.1.b.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Axe de sortie tordu ou cannelures usées 19/01/2026 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242F 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à Contre-visite l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source 31700 BEAUZELLE lumineuse défectueuse (ARD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARD, ARG) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR, AV) Tel: 05.61.42.27.81 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR élément endommagé (ARD, C, AVD, AV) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD, ARG, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/08/2020 : 164526km / 24/10/2020 : 166739km / 20/12/2022 : 191303km / 10/01/2023 : 191936km / 28/07/2025: 216364km / / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BJ-274-KQ (F) 30/05/2014 25/02/2011 Margue Désignation commerciale MAZDA MAZDA 3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre JMZBL14Y201198882 Type/CNIT Énergie M10MAZVP000Z011 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G G 218845 Ripage (-8 à +8m/km)-7.4m/km 3% 4% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 807daN 478daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 258daN 288daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 153daN 159daN Déséquilibre (<20%): 4% 11% Force de freinage (efficacité): 258daN 288daN 153daN 159daN Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

Taux d'efficacité (=18%): 20%

-2 3%

+2.0%

-2 1%

BJ-274-KQ
CT: 19/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: JMZBL14Y201198882

N° d'imprimé :za13976161

S031Z123 25009272 XXXXXXX