## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13760913 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 01/10/2025 25007840 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 30/11/2025 Source lumineuse défectueuse (D) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE sculptures est atteint (AVD, AVG) 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD) 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement Contre-visite gravement endommagées **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante S031Z123 N° D'AGRÉMENT : (ARD, ARG) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, AVD, AVG, ARD) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV) 31700 BEAUZELLE 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou Tel: 05.61.42.27.81 élément endommagé (AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AV-798-RS (F) 20/04/2021 25/06/2010 Margue Désignation commerciale MERCEDES BENZ CLASSE B (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WDD2452321J562530 Type/CNIT Énergie M10MCDVP000X708 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE G D 183991 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## AV-798-RS 30/11/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : WDD2452321J562530

N° d'imprimé :za13760913

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25007840 XXXXXXX

DATE:

Ripage (-8 à +8m/km)	-7.1	m/km	J	
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		9%	
Forces verticales	773daN		588daN	
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=50%):	259daN 69 259daN	%	151daN 10 151daN 3%	166daN 3% 166daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
Emissions à l'échappement CO ralenti (=0.3): 0.03 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.1 - Lambda:				

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.2% -0.8% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +1.1% +1.3%