



N° D'IMPRIMÉ CV60658132

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	22/05/2026	26010851

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**  
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)**  
 2.1.2.b.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Ovalisation des trous de fixation dans le châssis  
 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glacé inopérant  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD  
 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG  
 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVD  
 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse G  
 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR  
 6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées AVG

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
 N° D'AGRÈMENT : S033C324  
 RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD  
 COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
 33650 MARTILLAC  
 Tél : 0556726262

**Défaillances mineures :**

3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise AV  
 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV  
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG  
 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG  
 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AV, C, ARG  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG

La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique

**IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
 N° D'AGRÈMENT : 064F1211  
 SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
GT-731-XR (F)	31/01/2024	31/01/2024
Marque	Designation commerciale	
PEUGEOT	208	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VR3UHZKXZP4299266	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10PGTVP212N402	EL	
Document(s) présent(s)		
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
57521

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		14 %	
Forces verticales :	864 daN		666 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	305 daN	315 daN	240 daN	227 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	305 daN	315 daN	240 daN	227 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	27 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-3.8 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO