# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619429**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/04/2026 | 26003432 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DX-589-QD (F) | 26/01/2016 | 25/11/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 208 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CCHMZ6FT224224 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP0448882 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

179882

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (AVD, G)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, ARG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10/07/2020 : 81840km / 31/08/2022 : 113524km / 05/09/2024 : 150538km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -3.0m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 9% | |
| **Forces verticales** | 659daN | | 437daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 236daN | 232daN | 193daN | 152daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% | | 22% | |
| Force de freinage (efficacité): | 236daN | 232daN | 193daN | 152daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 74% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 32% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0.03 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.17 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.011

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -4.0% | -4.0% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | +0.9% | % |

**DX-589-QD**

CT : 22/06/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF3CCHMZ6FT224224

N° d'imprimé : **ZA14619429**

S031Z123
26003432
XXXXXXX