



N° D'IMPRIMÉ C 71382214

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	15/05/2026	26108332			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures :</p> <p>0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G, D 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD, ARG</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
14/07/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C326					
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS					
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1506					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays EZ-539-GH (F)	Date d'immatriculation 24/07/2018	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 24/07/2018			
Marque OPEL	Désignation commerciale CORSA				
(1) N° dans la série du type (VIN) WVOVXEP08J6057142	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP			
Type/CNIT M10PELVP403X946	Énergie ES				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
073078					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.4 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		11 %		
Forces verticales :	722 daN		475 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	282 daN	270 daN	189 daN	177 daN	
Déséquilibre (<20%) :	5 %		7 %		
Forces de freinage (efficacité) :	282 daN	270 daN	189 daN	177 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.12 %		
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.12 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.2 %		-3.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-2.8 %		