

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002998**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/05/2026	26004143

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/07/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE  
Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

DF-464-FW (F)	04/09/2014	25/04/2014
---------------	------------	------------

Marque Désignation commerciale

DACIA	DUSTER
-------	--------

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

UU1HSDADF50792505	M1	VP
-------------------	----	----

Type/CNIT Énergie

M10DACVP0009696	GO
-----------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

86866

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD)  
 6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage  
 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)  
 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AVG)  
 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 04/07/2020 : 46977km / 11/07/2022 : 60361km / 01/07/2024 : 75750km

DF-464-FW

CT

CT : 20/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU1HSDADF50792505

N° d'imprimé : ZA15002998

S031Z123  
 26004143  
 XXXXXXXX

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+5.2m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	3%		0%	
<b>Forces verticales</b>	821daN		504daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	331daN	313daN	161daN	179daN
Déséquilibre (<20%):	6%		11%	
Force de freinage (efficacité):	331daN	313daN	161daN	179daN
Taux d'efficacité global (=58%):	74%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: 00.14 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.1%	-1.8%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-1.0%	-4.0%		