




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639321131

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
CT Véhicule École	08/06/2026	26092701			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée, AVD. 6.1.1.a.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, AR. 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement 12.2.1.b.2. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE : Absent 12.2.2.b.2. RETROVISEUR EXTERIEUR COMPLEMENTAIRE : Absent 12.2.3.b.2. DOUBLE COMMANDE MANUELLE : Absente 12.2.4.a.2. DOUBLE COMMANDE ACCELERATEUR : Absente 12.2.5.a.2. DOUBLE COMMANDE FREINAGE : Absente 12.2.6.b.2. DOUBLE COMMANDE DE DEBRAYAGE : Absente</p> <p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD. 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AR. 8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD 12.1.1.b.1. SIGNALISATION SPECIFIQUE DU VEHICULE : Panneau absent</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/03/2026 : 119339km /</p> <p>Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	07/08/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S0135227 (9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN (3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 01351363 SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation GD-893-EF (F) 26/11/2021 26/11/2021 Marque Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SXYHTUMT662152 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CTRVP135D834 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	119353				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+4.5m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		6%		
Forces verticales :	764daN		444daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	200daN	193daN	151daN	130daN	
Déséquilibre (<20%):	4%		14%		
Forces de freinage (efficacité) :	230daN	227daN	147daN	142daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	61%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%					
Emissions à l'échappement :					
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-4.0%			
Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)	-4.0%	-4.0%			