## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13762132 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 24/10/2025 25008543 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 23/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CRÓISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) Contre-visite : Source lumineuse défectueuse (AVD) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNÈMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité S031Z123 N° D'AGRÉMENT : fortement réduite (ARG) 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 d'éblouissement (ARG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) 31700 BEAUZELLE 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement Tel: 05.61.42.27.81 susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR les mesures sont instables N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES: Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou SIGNATURE: constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG) EN-592-EN (F) 12/06/2017 31/03/2008 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) Margue Désignation commerciale Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : FIAT PUNTO 05/06/2019: 101511km / 02/06/2021: 115511km / 02/06/2023: 138304km / 03/06/2025: 157258km / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZFA19900000400134 Type/CNIT Énergie MFT5111HL935 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 160412 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## **EN-592-EN** 23/12/2025 CT: N° d'agrément : S0317123 N° de série : ZFA19900000400134

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° d'imprimé :za13762132

S031Z123 25008543 XXXXXXX

DATE:

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		17%	
Forces verticales	766daN		450daN	
Frein de service				

Force de freinage: 239daN 221daN 159daN 141daN Déséquilibre (<20%): 8% 12% Force de freinage (efficacité): 239daN 221daN 159daN 141daN

Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.53m-1) C1: 09.73 - C2: 06.88 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +1.2% -2.1%